

Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 1				Zał.Nr: 5/1				
							Wiertnica: MWG-6				
Miejscowość: Lubin Gmina: Lubin Powiat: lubiński Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Hala kortów tenisowych z zapleczem sanitarnym Inwestor: MPWiK sp.zo.o. w Lubinie Wiercenie: Wojciech Knop Dozór geol.: mgr Miłosz Dybowski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 126.89 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-08-11					
Wiercenie	Głębokość zwiardła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Wilgotność	Kategoria urabialności gruntów
	[m]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Wojciech

Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO					Zał.Nr: 5/2			
			Profil numer 2					Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Lubin Gmina: Lubin Powiat: lubiński Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Hala kortów tenisowych z zapleczem sanitarnym Inwestor: MPWiK sp.zo.o. w Lubinie Wiercenie: Wojciech Knop Dozór geol.: mgr Miłosz Dybowski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy					
						Rzędna: 126.86 m n.p.m.					
						Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2014-08-11			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Wilgotność	Kategoria urabialności gruntów
	[m]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						nasyp antropogeniczny (piasek drobny próchniczny + gruz), ciemnobrązowy	w	szg	0.58	w	5
						namuł gliniasty, czarny przewarstwiony namulem piaszczystym			pl		
						piasek średni, szary	nw	szg	0.61	nw	3
						piasek średni, szary		zg	0.69		
											6.00



Wojciech Knop


Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 3				Zał.Nr: 5/3				
							Wiertnica: MWG-6				
Miejscowość: Lubin Gmina: Lubin Powiat: lubiński Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Hala kortów tenisowych z zapleczem sanitarnym Inwestor: MPWiK sp.zo.o. w Lubinie Wiercenie: Wojciech Knop Dozór geol.: mgr Miłosz Dybowski				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 127.60 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-08-11				
Wiercenie	Głębokość zwiadczenia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Wilgotność	Kategoria urabialności gruntów
	[m]		[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1.0	Mg- orFSa		nasyp antropogeniczny (piasek drobny próchniczny + gruz), ciemnobrązowy	w	szg	0.64	w	5
			2.0	csaMSa	1.90	piasek średni, jasnobrązowy z domieszką piasku grubego	w/nw				w/nw
			3.0	grCSa	3.10	piasek gruby, jasnobrązowy z domieszką żwiru	nw	zg	0.85	nw>	
			4.0		4.40	piasek średni, szary					
			5.0	MSa							
			6.0		6.00						

Wet

Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 4				Zał.Nr: 5/4				
							Wiertnica: MWG-6				
Miejscowość: Lubin Gmina: Lubin Powiat: lubiński Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Hala kortów tenisowych z zapleczem sanitarnym Inwestor: MPWiK sp.zo.o. w Lubinie Wiercenie: Wojciech Knop Dozór geol.: mgr Miłosz Dybowski			System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 126.21 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-08-11					
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Wilgotność	Kategoria urabialności gruntów
			[m]	[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Holocen Plejstocen CZWARTORZĘD	1.0	Mg- orFSa		nasyp antropogeniczny (piasek drobny próchniczny + gruz), ciemnobrązowy	w	szg	0.54	w	5
			2.0	olsiOr	1.60	namuł gliniasty, czarny		pl			4
			3.0	csaMSa	2.40	piasek średni, szary z domieszką piasku grubego	nw	szg	0.4	nw	3
			4.0		5.10						
			5.0	csaMSa/Gr		piasek średni, j.szary z domieszką piasku grubego na pograniczu żwiru		zg	0.67		
6.0		9.00									

Wałaszczyn

Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer 5					Zał.Nr: 5/5			
								Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Lubin Gmina: Lubin Powiat: lubiński Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Hala kortów tenisowych z zapleczem sanitarnym Inwestor: MPWiK sp.zo.o. w Lubinie Wiercenie: Wojciech Knop Dozór geol.: mgr Miłosz Dybowski					System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy			
								Rzędna: 126.18 m n.p.m.			
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2014-08-11	
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Wilgotność	Kategoria urabialności gruntów
[m]	[m]	[m]	[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZED		Mg- orFSa		nasyp antropogeniczny (piasek drobny próchniczny + gruz), ciemnobrązowy	w	ln/szg		w	5
					1.0						
				Mg- sisaCl	0.80	nasyp antropogeniczny (piasek gliniasty), ciemnoszary	tpl/pl	2			
					2.0						
				Mg- csaMSa	2.10	nasyp antropogeniczny (piasek średni z domieszką piasku grubego), czarny	ln/szg				
	3.0										
				MSa	3.20	piasek średni, j.szary	nw		0.8	nw	3
					4.0						
				csaMSagr	4.60	piasek średni, j.szary z domieszką piasku grubego przewarstwiony żwirem	zg				
					6.00						

Wykonawca: GEOTECHNICA - Toruń			KARTA OTWORU BADAWCZEGO					Zał.Nr: 5/6			
			Profil numer 6					Wiertnica: MWG-6			
Miejscowość: Lubin Gmina: Lubin Powiat: lubiński Województwo: dolnośląskie			Obiekt: Hala kortów tenisowych z zapleczem sanitarnym Inwestor: MPWiK sp.zo.o. w Lubinie Wiercenie: Wojciech Knop Dozór geol.: mgr Miłosz Dybowski				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 126.23 m n.p.m. Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-08-11				
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Wilgotność	Kategoria urabialności gruntów
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.88	CZWARTORZĘD	-1.00	Mg- orFSa	0.50	nasyp antropogeniczny (piasek drobny próchniczny), ciemnobrązowy	w	zg	0.85	w	2
				Mg- orFSa		nasyp antropogeniczny (piasek drobny próchniczny + gruz przewarstwiony piaskiem gliniastym), ciemnobrązowy			0.69		5
				Mg- csaMSa		nasyp antropogeniczny (piasek średni z domieszką piasku grubego), czarny			0.54		2
			-4.00	MSa	2.80	piasek średni, j.szary	nw	zg	0.82	nw	3
				csaMSa		piasek średni, j.szary z domieszką piasku grubego przewarstwiony żwirem			0.89		
			-6.00		6.00						

Wałaszczyn